

**! DANGER / OPOZORILO / OPASNOST / ПРЕДПИСАНИЕ****HAZARDOUS VOLTAGE**

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

**PRESENCE OF MAGNET**

- Keep a minimum distance (>4in / 10cm) from medical equipments, inclusive pacemakers and other medical implants.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA**

- To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba.
  - Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključenem postopku.
  - Z ustrezno napravo preverite odsotnost napajanja.
  - Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.
- Prisotnost magneta, naj ne bo v bližini občutljive opreme. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.**


**OPASAN NAPON**

- Ovu opremu smije instalirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje.
- Isključite svako napajanje ove opreme prije rada na unutrašnjem/vanjskom dijelu opreme.
- Uvijek koristite adekvatno deklarisan uređaj za ispitivanje napona za provjeru isključenosti napajanja.


**Prisutnost magneta, ne stavljajte u blizinu osjetljive opreme. Ne pridržavanje ovih mjera može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.**

**ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**


- Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только квалифицированным и обученным персоналом.
  - Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работ с устройством.
  - Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания.
  - Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.
  - Проверьте, отсутствие монтажного инструмента и других металлических предметов которые могут привести к короткому замыканию.
  - Соблюдайте минимальное расстояние (> 10cm) от медицинского оборудования, включая кардиостимуляторы и другие медицинские имплантаты.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.**

**100A to 250A**

- ① 004661853\*
- ② 004661854\*
- ③ 004661855\*

**275A to 400A**

- ④ 004661858
- ⑤ 004661859

**Switch and accessories****L'interrupteur et ses accessoires****El interruptor y sus accesorios****Аксессуары к выключателям нагрузки**

\* not UL approved


Keep the instruction sheet, it is necessary for the mounting of the accessories.

Navodila zajemajo tudi montažo pribora.

Uputstva uključuju i montažu pribora.

Сохраняйте данную инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации устройства.

- ① 004661853
- ② 004661854
- ③ 004661855
- ④ 004661858
- ⑤ 004661859




	A	B	C	H	J	J1	J2	J3	K	K1	Y
	mm										
① ② ③	180	160	95	132,5	160	55	/	100	135	48	38,5
④ ⑤	230	260	126,5	203	210	75	65	/	195	67,5	51,5

#### Minimum enclosure dimensions

Minimalne dimenzijs el. omare

Minimalne dimenzijs el. ormara

Минимальные размеры щита




		A	B	C	J	J1	K	K1	K2
		mm							
① ② ③	98B & CSA	406	610	152	160	55	136	48	305
④ ⑤	98B & CSA	610	914	203	210	75	195	68,5	457




#### Mounting orientation

Montaža


Монтажное положение




USED FOR  
UTILISE POUR  
UTILIZADO PARA  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ



$Ie \leq 325A$



Mounting of auxiliary contacts  
Montaža pomožnega kontakta  
Montaža pomočnog kontakt-a  
Установка блока-контактов



#### Connection with cables and bars (IEC application)

Povezave

Vezivanje

Сечение подключаемых проводников

$Ie$	Nominal Cu cable section Nazivni presek Номинальное сечение подключаемых проводников, Cu	Maximum Cu busbar width Max. presek Максимальная ширина шины, Cu	Min./Max. tightening torque Min./ Max. navor Min./ Max. moment Min./Max. момент прилагаемого усилия	
100 A	35 mm <sup>2</sup>	32 mm	20 Nm	26 Nm
160 A	70 mm <sup>2</sup>	32 mm	20 Nm	26 Nm
400 A	240 mm <sup>2</sup>	40 mm	40 Nm	45 Nm

Note : Cu or Al cables or bars are allowed  
Dovoljena uporaba Al ali Cu vodnikov  
Dozvoleno sa Al ili Cu vodiči  
Примечание: допускается подключение алюминиевых  
или медных шин и проводов

## POLE CONNECTION IN SERIES

COMPULSORY

For comprehension reason, only one type of connection is shown. As all poles are independent and non polarized, the pole connections in series can be done between adjacent or non-adjacent poles and on the same or opposite side of the product. The minimum number of pole to be connected in series must be as shown below for the given technical characteristics. Wire bending space as well as spacings have to be according to NEC or relevant installation standard. For this, the enclosure dimension might have to be increased. For bridging bar and serial connections not supplied by supplier, thermal effect have to be checked. For multi-circuit products, the signs ① ② ③ represent wiring for each circuit. 2 or more separated circuits can also be connected together on the inverter side.

## SERIJSKA POVEZAVA

!OBVEZNO

Simbolično je na shemah prikazan le eden od vezav, možnih je več, saj poli niso polarizirani. Kadar za mostiče ni uporabljena oprema proizvajalca stikal je potrebno preveriti temperaturne spremembe povezav. Števila 1, 2, 3 so oznake tokokrogov, kadar jih je več.

## SERIJSKA VEZA

!ОБАВЕЗНО

Na šemama je prikazana samo jedna od možnosti vezivanja, mogučih je više, jer poli nisu polarizirani. Pažljivo kod korištenja opreme za brikanje, ako nije od istog proizvođača onda treba provjeriti grijanje kontakta i veza. Brojke 1, 2, 3 predstavljaju različite strojne kruge, kad se jih više priključuje na isti prekidač.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОЛЮСОВ


ВАЖНО!

В данной инструкции представлен только один способ подключения. Поскольку все полюсы независимы и не поляризованы, последовательное соединение полюсов может быть выполнено между соседними или несмежными полюсами с одной или противоположных сторон изделия. Минимальное количество полюсов, соединенных последовательно, показано на рисунке ниже и выбирается в соответствии с техническими характеристиками. Радиус изгиба кабеля, а также допустимые расстояния должны соответствовать региональным требованиям и стандартам. Для этого рекомендуемые габаритные размеры щита могут быть увеличены. При монтаже соединительных мостиков другого производителя необходимо учитывать температурное воздействие. Для многоконтурных цепей подключение каждого контура производится независимо. Допускается подключение двух и больше раздельных цепей со стороны инвертора.

## 600Vdc : 98B, CSA C22.2 Nr. 4, IEC 60947-3 (grounded)


[one pole per circuit]

(заземлённый) [один полюс на линию]






## 1000Vdc : 98B, IEC 60947-3 - 600Vdc : CSA C22.2 Nr. 4 [2 poles in series per circuit] / [2 полюса последовательно]

single circuit / одна линия



## 1500Vdc : IEC 60947-3 - 1500Vdc : 98B - 600Vdc : CSA C22.2 Nr. 4 [3 poles in series min. per circuit] / [3 полюса последовательно]



004661853  
004661854  
004661855  
004661858  
004661859