


To je samostojni termostat z ločenim senzorjem za nadzor temperature.Naprava je postavljena v stikalno ploščo in zunanjem senzor začna temperaturo prostora, tekočine ali objekta. Napajanje ni galvansko ločeno od senzorja. Senzor je dvojno izoliran. Max dolžina od senzorja je 12m. Naprava ima vgrajeno indikacijo če se senzor pokvari-LED utripa.Zaradi nastavitev histereze se zaznana temperatura poveča za nastavljeno histerezis(občutljivost).Pri montaži je pomembno da imate v mislih da je histerezis povečana z temperaturom med senzorjem in termistorjem.



Ovo je samostalni termostat sa lučnim senzorom za nadzor temperature.Uređaj je postavljen u prekidačku ploču i zunanjem senzor začna temperaturo prostora, tekočine ili objekta. Napajanje nije galvansko ločeno od senzora. Senzor je dvojno izoliran. Max dužina od senzora je 12m. Uređaj ima ugrađenu indikaciju ako se senzor uništi-LED trepta. Zaradi namještenja histereze se sazvana temperatura poviša za namješteno histerezis. Pri montaži je pomembno da imate v mislih da je histerezis povišana sa temperaturom između senzora i termistorom.

It is a single but practical thermostat with separated sensor for monitoring temperature. Device is placed in a switchboard and external sensor senses temperature of required space, object, or liquid. Supply is not galvanically separated from sensor. Sensor is double insulated. Maximal length of delivered sensor is 12m. device has in-built indication of sensor damage, which means that in case of short-circuit or disconnection red LED will flash. Thanks to adjustable hysteresis, it is advantageous to regulate width of the range and thus define sensitivity of load switching. Sensed temperature is decreased by set hysteresis. When installing it is necessary to keep in mind that hysteresis is increased by temperature gradient between sensor's jacket and thermistor.

Einfacher, aber praktischer Thermostat für Temperaturüberwachung mit getrenntem Sensor. Das Gerät ist in der Schaltanlage angebracht und Externsensor entfernt die Temperatur des gewünschten Raums, Objekt oder Flüssigkeit. Die Versorgung ist von dem Sensor nicht galvanisch getrennt und mit seine Ausführung erfüllt die Anforderungen an Doppelisolierung. Maximale Sensorenlänge ist 12m. Das Gerät hat eingebaute Indikation der Sensorschädigung, d.h. bei der Unterbrechung oder Kurzschluss der Sensor blinkt die rote LED. Dank einstellbare Hysterese kann man günstig Zonebreite regulieren und damit Sensitivität der Belastungseinschaltung bestimmen. Sibilität der Abnahme sinkt um eingestellte Hysterese. Bei praktischer Applikation ist es nötig damit kalkulieren, daß die Hysterese um Temperaturverlauf zwischen Gehäuse und Sensorspule steigt.


Praktyczny termostat do nadzorowania temperatury z oddzielnym czujnikiem temperatury. Aparat umieszczony jest w szafie i zewnętrzny czujnik nadzoruje temperaturę pomieszczenia, cieczy, itd. Zasilanie nie jest galwanicznie oddzielone od czujnika temperatury, a swoim wykonaniem spełnia wymagania podwójnej izolacji. Maksymalna długość przewodu czujnika wynosi 12 m. Aparat posiada sygnalizację uszkodzenia czujnika, tzn. przy przerwaniu lub zwarciu migająca dioda LED. Dzięki ustawianej histerezie można regulować szerokość zakresu i ustawać czułość załączenia obciążenia. Temperatura załączania spada o ustaloną histerezę. Przy praktycznych aplikacjach histerezis powiększa się o spadek temperatury pomiędzy obudową i termistorem czujnika.

Egyszerű és praktikus termosztát. Az eszköz kapcsolószerekére szerelhető, a különböző polaritáson elvezethető mérték kívánt helyre, objektumba, vagy folyadékhoz. A tápfeszültség nincs galvanikusan elválasztva az érzékelőtől, az érzékelő kettős szigeteléssel van ellátva, a mérkőkábel maximális hossza 25 m, a rendelhető legnagyobb kábelhossz 12 m. Az eszköz rendelkezik beépített szenzorhiba és rövidzárlás elleni védelemmel. A beállítható histerezis szélessége változtatható a kapcsoló ponta beállított hőmérséklethez képest.

Rечь идет о простом, но практичном термостате для контроля температуры с изолированным сенсором. Термостат размещен в распределите и внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения/предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Устройство оснащено встроенной индикацией повреждения сенсора, это значит, что при нарушении или замыкании сенсора начнет мигать красный LED. Благодаря настраиваемому гистерезису удобно регулировать ширину интервала и таким образом определять чувствительность коммутации нагрузки. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора.

Dodatak informacije / Dodatne informacije / Additional information / Ergänzende Informationen / Dodatkowe informacje / Továrové informácie / Дополнительная информация

Kalibracijska shema / Kalibracijska shema / Calibration graphics / Grafsche Illustration der Eichung / Graf kalibracji / Kalibrációs grafikon / Графическое изображение калибровки



Termostat TER-3G uporablja platinasti senzor PT 100.Senzor je priključen z 2 žicama,pojavijo se lahko motnje zaradi dolžine žice predvsem izmerjene temperature na skali.Termostat je kalibriran v proizvodji za senzor v dolžini 7m. Za to dolžino so zagotovljena najmanjša odstopanja,upliv na senzor pri dolžini 3m in 12m je isti (nasprotne polaritete) in je manjši od 3°C.V primeru da uporabite drugačno dolžino za senzor,kot vam je bila dostavljena,dotok na skali postane slabši. V takem primeru je možno kalibrirati termostat za točno določen senzor. Možno je kalibrirati senzor na dolžino ki ustvarja odtok približno do 15°C.Senzor z večjo odpornostjo se kalibrira po tej omogočeni vrednosti.

Termostat TER-3G uporablja platinasti senzor PT 100. Senzor je priključen z 2 žicama,pojavijo se lahko motnje zaradi dolžine žice predvsem izmerjene temperature na skali.Termostat je kalibriran v proizvodji za senzor v dolžini 7m. Za to ovo dolžino su osigurana najmanja odstupanja,upliv na senzor pri dolžini 3m i 12m je isti (Nasprutne polariteti) i manji od 3°C.U primeru da upotrebite drugačnu dolžino za senzor,kot vam je bila dostavljena, dotok na skali postane slabši. U takom primeru je možno kalibrirati termostat za tačno določen senzor. Možno je kalibrirati senzor za dolžino koja ustvarja odtok približno do 15°C. Senzor sa većom otpornostju se kalibriraju po ovoj spomenjeni vrijednosti.

Thermostat TER-3G uses platinum sensor PT 100. Sensor is connected by 2 wires therefore there can be an influence of wire length resulting in worse concourse of measured temperature on the scale. Thermostat is calibrated in production for sensor length 7 m. For this length assures the smallest deviation, influence of sensors of length 3m and 12m is the same (opposite polarities) and is smaller than 3°C. In case you different length of sensor is delivered, the concourse of the scale can get worse considerably. In such case it is possible to calibrate thermostat for a particular sensor. It is possible to calibrate sensors with length that creates dis-concourse up to approx. 15°C. Sensors with bigger resistance are calibrates to this limit value.

Thermostat TER-3G benutzt einen Platinensensor Pt100 für Messen. Sensor hat Zweileiteranschluss. Die Länge der Leiter kann einen verschlechterten Gleichlauf der gemessenen Temperatur mit Skala verursachen. Thermostat wird bei der Produktion für einen 7m-langen Sensor geeicht. Bei dieser Sensorlänge kann man die wenigste Doktorichtigkeit erreichen. Die Wirkung der Sensorlänge für einen 3m- und 12-m-langen Sensor ist einig (umgekehrte Polarität) und sie ist weniger als 3 Celsiusgrad. Falls man andere Sensoren (verschiedene von der benötigten Länge) benutzt, kann sich der Abgleich der Skala unerträglich verschlechtern. In diesem Fall kann man den Thermostat für gegebene Sensor eichen. Man kann nur die Sensoren eichen, deren Länge eine Differenz bis etwa 15 Celsiusgrad gestattet. Sensoren mit größerem Widerstand sind für diesen Grenzwert geeicht.

Thermostat TER-3G wykorzystuje do pomiaru czujnik z platyną Pt 100. Czujnik jest podłączony za pomocą dwóch przewodów. Tego powodu długość przewodów czujnika nie wpływa na skalę temperatury. Termostat kalibrowany jest na czujniku o długości 7m. Przy tej długości czujnika zapewniona jest najlepsza dokładność pomiaru, w przypadku 3 i 12 metrów, dokładność pomiaru wynosi +/- 3 stopnie. Jeżeli stosują się inne długości czujników niż dostarczane, to zalecone jest wykonanie kalibracji czujników. Czujniki z większą rezystancją kalibrowane są na tą graniczną wartość.

A TER-3G termostát PT 100-as érzékelővel használható. Az érzékelő két részben vezetékkel csatlakozik a termosztáthoz, a vezeték hossza -az ellenállással révén- befolyásolja a mért értéket. A termostát gyárilag 7 m-es vezetékkel kalibrálják, így kevesebb, mint 3 °C eltérés adódik a 3 m és a 12 m vezeték hosszal rendelkező érzékelők csatlakoztatása esetén. Nagyobb ellenállással rendelkező, vagy hosszabb vezeték használata esetén szükséges vált a kalibráció.

Termostat TER-3G для замеров использует платиновый сенсор Pt 100. Подключение сенсора двумя проводами . Из-за этого может проявится влияние длины провода сенсора ухудшением синхронизма замеров температуры со шкалой. Производителем термостат калиброван на длину кабеля сенсора 7м. При этой длине кабеля сенсора достигается минимум отклонений шкалы, а влияние длины сенсора для длин 3 и 12 м также же (обратной полярности) и составляет менее чем 3 °C. Если используется сенсор другой длины (отличной от поставляемых длин) возможно значительное ухудшение синхронизма шкалы. В таком случае можно провести калибрацию термостата для данного сенсора. Калибрация проводится в случае, если асинхронизм замеров составляет приблизительно 15 °C. Сенсоры с большим сопротивлением калиброваны на эту среднюю величину.

Kalibriranje termostata TER-3G / Kalibriranje termostata TER-3G / Thermostat calibration TER-3G / Eichung des Thermostates TER-3G / Kalibracja termostatu TER-3G / TER-3G kalibrációja / Калибровка термостата TER-3G

Da zagotovimo pravilno kalibracijo je pomembno, da pustimo termostatu meriti senzor (ki ga bomo uporabljali) in je nastavljen na temperaturo 0°C (voda z ledom) potem pa je pomembno točno opazovati proceduro kalibrirjanja in leti namrešen na temperaturo 0°C (voda z ledom) onda je večjo pomembno tako gledati proceduro kalibrirjanja.

To ensure correct calibration it is necessary to let the thermostat measure the sensor (which will be used) which is settled on calibration temperature 0°C (water with ice) and then it is necessary to strictly observe this calibration procedure.

Für richtig Eichung des Gerätes ist notwendig Messen des Sensors vom Thermostat (mit dem er arbeitet wird). Sensor ist für eine Eichtemperatur 0 Celsiusgrad fixiert (Wasser mit Eis). Es ist auch notwendig, die Eichfolge genau einzuhalten. .

Da prawidłowej kalibracji potrzebne, żeby termostat zmierzył czujnik (z którym będzie pracował), który jest ustawiony na 0 stopni (woda z lodem) i dalej niezbędne jest dokładnie dotrzymać kalibrację.

A helyes méréshez gondoskodni kell a pontos kalibrációról, a kalibrációhoz az érzékelőt 0 °C fokra kell hútni (jeges viz) és így végrehajtani a kalibrációs eljárást.

Для правильной калибровки необходимо, чтобы термостат определил сенсор с которым будет работать и который выставлен на калибровочную температуру 0 °C (вода с льдом) , затем необходимо точно соблюсти калибровочную последовательность.

Preden začnete s kalibrirjanjem:

- Termostat je priključen tako da ga lahko vklopiamo (stikalo pri napajanju)
- Senzor je pravilno priključen in kalibriran na temperaturo 0°C
- DIP stikalo v poziciji HEAT in TEST
- Temperatura in histerezis sta v sredini skale

Kalibracija:

- Spodobujte termostatu, zeleni kontrolna lučka Un sveti, rdeča kontrolna lučka utripne enkrat
- Temperatura in histerezis se nastavi na minimum do 8s od vklopa
- Termostat sam kontrolira nastavitev na minimalno vrednost in potrdi z dvojnim utripom rdeče kontrolne lučke
- Temperatura in histerezis se lahko nastavi na sredino skale do 8s od potrdive
- Termostat je nastavljen na sredino
- Pravilno potrjena procedura je potrjena z dvojnim dolgim OFF rdečo kontrolno lučko. Kalibracija se shrani do naslednje kalibracije.

Preden počnete sa kalibrirjanjem:

- Termostat je priključen tako da ga možemo uklapljeti (prekidač na napajaju)
- Senzor je pravilno priključen in kalibriran na temperaturo 0°C
- DIP prekidač v poziciji HEAT in TEST
- Temperatura in histerezis sta v sredini skale

Kalibracija:

- Spodobujte termostatu, zeleni upravljački svetiljica Un sveti, rdeča upravljačka svetiljica treptne jednom
- Temperatura in histerezis se namesti na minimum do 8s od uklopa
- Termostat sam upravlja namrešenje na minimalno vrijednost i potrdi sa dvojnim treptom rdečih upravljačkih svetiljica.
- Temperatura in histerezis se može namrešiti na sredino skale do 8s od potrde
- Termostat je namrešen na sredino
- Pravilno potvrđena procedura je potvrđena sa dvojno dug OFF crveno upravljačko svetiljico.Kalibracija se sahrani do naslednje kalibracije.

Before you start with calibration:

- thermostat is connected in a way that it is possible to be switched on (switch button in supply)
- a sensor is correctly connected and settled on calibration temperature 0°C
- DIP switch is in position HEAT and TEST
- temperature and hysteresis is in the middle of the scale

Calibration:

- energize the thermostat, green control light Un shines, red control light flashes once
- temperature and hysteresis set to minimum up to 8s from switching on
- thermostat self checks setting to minimal value and confirms it by double flashing of red control light
- temperature and hysteresis can be turned to middle of the scale up to 8s from confirmation
- thermostat is set in the middle
- correctly confirmed procedure is confirmed by double long OFF of red control light, calibration values are recorded and thermostat will use them until another calibration.
- incorrect procedure is indicated by one long OFF of red control light
- then the thermostat switches into normal mode - meaning relay switches

Przed kalibracją:

- termostat podłączony jest tak, żeby była możliwość włączenia (wyłącznik zasilania)
- do termostatu jest podłączony czujnik i ustawiony na kalibrowaną temperaturę - 0 stopni.
- przelącznik DIP jest w pozycji HEAT i TEST
- temperatura i histerezis ustowiona po środku skali

Kalibracja:

- włączyć zasilanie termostatu, zaświeci się zielona dioda Un, czerwona dioda krótko zamiga
- temperatura i histerezis ustawić na min do 8 s od włączenia
- termostat skontroluje sobie ustawienia na min i potwierdzi go podwójnym zamiganiem czerwoną diodą
- temperaturę i histerezis należy skontrolować (pozycja środkowa)
- prawidłowo wykonane ustawienie potwierdzi podwójnym długim zamiganiem czerwoną diodą, kalibrowane wartości są zapisane, termostat będzie pracować takimi ustawieniami do następnej kalibracji
- błędnie wykonana kalibracja sygnalizowana jest jednym długim wyłączeniem czerwonej diody
- następnie termostat przełączy się do normalnego trybu, tzn. włączy przekaźnik

Перед калибровкой:

- термостат подключен так, чтобы его можно было включить (выключатель под напряжением)
- к термостату подключен сенсор и установлен на калибровочную температуру 0 °C
- DIP переключатель в положении HEAT и TEST
- температура и гистерезис настроены на середину шкалы

Собственно калибровка:

- включить питание термостата, загорится зеленый контрольный светодиод Un, красный светодиод коротко мигнет
- температуру и гистерезис настройте минимально на величину до 8 с от включения
- термостат проиницирует настройку на минимум и подтвердит ее кратким двойным миганием красного контрольного светодиода
- температуру и гистерезис выставите на середину шкалы до 8 с от подтверждения
- термостат проверяет настройку на среднюю позицию
- правильно проведенной настройки термостат подтвердит двойным длительным погашением красного контрольного светодиода. Калибровочные величины записаны, их и будет использовать термостат до следующей калибровки
- ошибочное проведение калибровки будет указано как одно длительное погашение красного контрольного светодиода
- затем термостат подключится к нормальному режиму, т.е. включит реле

Vor Eichung:

- Thermostat ist so angeschlossen, um man es einzuschalten kann (Schalter in Stromversorgung)
- Sensor ist zum Thermostat angeschlossen und für eine Eichtemperatur 0 Celsiusgrad fixiert
- DIP-Schalter ist in der Stellung HEAT und TEST
- Temperatur und Hysteresis ist auf die Mitte der Skala eingestellt

Kalibráció:

- a termostátot csatlakoztasson a tápfeszültséghöz
- az érzékelő megfelelő csatlakoztatása és 0 °C fokra hűtése
- a DIP kapcsoló HEAT és TEST állásba kapcsolása
- a hőmérséklet és a hysterezis a skála középérő állítása