



PRI-51




ETI Elektroelement d.d.,
Obrezija 5,
SI-1411 Izlake Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570,
Fax: +386 (0)3 56 74 077
e-mail: eti@eti.si
Web: www.eti.si

Rele za nadzor toka
Rele za nadzor sruje
Monitoring current relay
Stromüberwachungsrelais
Nadzorczy przekaźnik do nadzorowania prądu
Áramfigyelő relé
Реле контроля силы тока

Opozorilo!	Upozorjenje!	Warning!	Achtung!	Ostrzeżenie!	Figyelem!	Vнимание!
<p>Naprava je konstruirana za priključitev v 1-fazno osnovne alternativne tokovne napetostim mora biti nameščena glede na veljavna pravila uporabe. Priključitev pa glede na detajle v tej smernici. Namestitev, priključitev/montaža in servisiranje lahko opravi samo kvalificirano osebje ki je poučeno o navodilih in funkcijah te naprave. Ta naprava vsebuje zaščito pred prenapetostjo in motnjami v napajanju.Za pravilno funkcijo zaščite te naprave, mora biti zrazen še dodatna zaščita višje stopnje (A,B,C) nameščena pred njimi. Glede na standard, mora biti eliminacija motenj zagotovljena.Pred namestitevijo mora biti glavno stikalo v polju OFP in naprava mora biti raztegnevana.Ne nameščate naprave na izvor z elektro-magnetnimi motnjami.Po pravilni namestitvi,zagotovite idealni zračni pretok da se v primeru višje temperature okolice ne pride do prevelik tem. same naprave. Za namestitev uporabljajte izvijač cca 2 mm. Naprava je polno-Električna in se mora namestiti glede na omnenja dejstva. Brez - Problematična funkcija je odvisna tudi od načina transporta, skladisvenja in izvedbe. V primeru znakov degradacije, uničenja ali manjkajočih delov,naprave ne nameščajte in te javite vašemu prodajalcu. Po končani uporabi treba izdelka ga lahko razstavite in reciklirati.Električni transformatorji prekomentri TOSVA lahko povzročijo probleme pri zatemnitvi.Stabilizacija transformatorja nije garantirana,mogu se pojavitvi greške. Signali koji se pojavijo na glavnem omrežju se možejo imjeti v dejovanje uredaja.</p>	<p>Naprava je izgrajena za 1-faznu instalacijo kjer mora biti v službu sa lokalnim standardima.Namrejstevje i servisiranje mora obaviti kvalificirana oseba koja je poučila ova upravila. Ova naprava uporablja zaščito pred prenapetu in smerjenjem v napajanje. Za postopek postavljanja zaščite od prenapetosti treba v instalaciji uprati vse nivoje prenapetnosti zaščite (A,B,C). V skladu sa standardom potrebno je eliminirati smetnje sa strane napajanja.Prije ugradnje i priključivanju potrebno je izključiti napajanje. Uređaj nije dozvoljeno ugraditi u sisteme gde su prisutne nedovoljene elektromagnetske smetnje. Maksimalna temperatura ambijenta uređaja ne smije biti iznad dozvoljene. Kod ugradnje i podešavanja se koristi izvijač cca 2mm.Uređaj je elektronski in u skladu sa time mora se ukrovati sa njime.Potrebno je polagati pažnjo kod prvevojava,čuvanja in rukovanja. Uređaj se smije ugradivati ili prodati, ako su vidni znakovi oštećenja,nepravilnog dejovanja ili nedostatak kojeg kog. Po prestanku uporabe,naprava se mora razorit in reciklirati. Električni transformatorji prekomentri TOSVA možijo da pozrujejo probleme pri zamenjanju/Stabilizacija transformatorja nije garantirana,mogu se pojavitvi greške. Signali koji se pojavijo na glavnem omrežju se možejo imjeti v dejovanje uredaja.</p>	<p>The device is constructed to be connected into 1-phase main and must be installed in accordance with regulations and norms applicable in a particular country. Installation, connection and setting can be done only by a person with an adequate electro-technical qualification which has read and understood this instruction manual and product functions. The device contains protections against over-voltage peaks and disturbing elements in the supply main. Ioo ensure correct function of these protection elements it is necessary to front-end other protective elements of higher degree (A,B,C) and screening of disturbances of switched devices (contactors, motors, inductive load etc.) as it is stated in a standard.</p> <p>Before you start with installation, make sure that the device is not energized and that the main switch is OFF. Do not install the device to the sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct installation, ensure good air circulation so the maximal allowed operational temperature is not exceeded in case of permanent operation and higher ambient temperature. While installing the device use screwdriver width approx. 2 mm. Keep in mind that this device is fully electronic while installing. Correct function of the device is also dependent on transportation, storing and handling. In case you notice any signs of damage, deformation, malfunction or missing piece, do not install this device and claim it at the seller. After operational life treat the product as electronic waste.</p>	<p>Das Gerät ist für 1-Phasen Netzen Wechselspannung bestimmt und bei Installation sind die einschlägigen landestypischen Vorschriften zu beachten. Installation, Anschluss muss auf Grund der Daten durchgeführt sein, die in dieser Anleitung angegeben sind. Für Schutz des Gerätes muß eine entsprechende Sicherung vorgestellt werden. Vor Installation auf beachten Sie ob die Anlage nicht unter Spannung liegt und ob der Hauptschalter im Stand "Ausschalten" ist. Das Gerät zur Hochquelle der elektromagnetischen Störung nicht gestellt. Es ist benötigt mit die richtige Installation eine gute Luftumlauf gewährleisten, damit die maximale Umgebungstemperatur bei ständigem Betrieb nicht überschritten wäre. Für Installation ist der Schraubendreher circa 2mm Breite geeignet. Es handelt sich um voll elektronisches Gerät, was soll bei Manipulation und Installation berücksichtigt werden. Prüfungsfunction ist abhangig auch am vorgehendem Transport, Lagerung und Manipulation. Falls Sie einige offensichtliche Mängel (wie Deformation usw.) entdecken, installieren Sie solches Gerät nicht mehr und reklamieren beim Verkäufer. Dieses Erzeugnis ist möglich nach Abschluss der Lebensdauer demontieren, recyclieren bzw. in einem entsprechenden Müllabladplatz lagern.</p>	<p>Urządzenie jest przeznaczone dla podłączeń z sieciami 1-fazowymi i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być prowadzone przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony szczegółowa zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy nie ma na przyłączeniu głównym włącznik mocyowany w pozycji „SWITCH OFF“ oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wytwarzających dużą elektromagnetyczną. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm do skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne instalacja powinna zakotykać się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowość użytkowania urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu odchowania się w nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub nieszktałceń prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przewarzany.</p>	<p>Az eszköz egyfázisú, váltakozó feszültséges(230V) hálózatokban történő felhasználásra készült, felhasználásor figyelembe kell venni az adott ország ideinekötöző szabványait. A jelen útmutatóban található működtetők (felzserelés, bekötés, beállítás, üzemhez helyezés) csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki általánosan az ütőműtőt és tisztában a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekében bizonyos szabványok előlapjal elvendők. A szérszelék megkezdése előtt a fokapszolónak „K1” állásban kell lennie, az eszköznek pedig feszültség mennyisének Ne telepítse az eszköz elektromágneses tülfelhajtókat. A helyes működés érdekében megfelelő légtámlást kell biztosítani. Az üzemi hőmérséklet ne lépje túl a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnövekedett külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szérszelékkel és belátószíjjal kb. 2 mm-es csavarhúzó használjunk. Az eszköz teljesen elektronikus - a szérszelén ezt figyelembe kell venni. A hibásnak működésben ügytszintű feltételek a megfelelő szállítás raktárakról és kezelésről. Bármielőzetes, hibás működés utolsó végén vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze az eszközt a készüléket, hanem jelölje ezt az eladónak. Az elérattartalom telítetlennel a termék újrahasznosítható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.</p>	<p>Изделие произведено для подключения к 1-фазной цепи переменного напряжения.Монтаж изделия должен быть произведен с учетом инструкций и нормативов данной страны. Монтаж, подключение, настройка и обслуживание может проводить специалист с соответствующей электротехнической квалификацией, который пристально изучил эту инструкцию применения и функции изделия. Автомат оснащен защитой от перегрузок и посторонних импульсов в подключенной цепи. Для правильного функционирования этих охран при монтаже дополнительно необходимо охрана более высокого уровня (A, B, C) и нормативно обещанная защита от помех коммутирующих устройств (контакторы, моторы, индуктивные нагрузки и т.п.). Перед монтажом необходимо проверить, что оборудование не находится под напряжением, а основной выключатель должен находиться в положении "Выкл." Не устанавливайте реле возле устройств с электромагнитным излучением. Для правильной работы изделие необходимо обеспечить нормальную циркуляцию воздуха таким образом, чтобы при его длительной эксплуатации и повышении внешней температуры не была превышена допустимая рабочая температура. При установке и настройке изделия используйте отвертку шириной до 2 мм. к его монтажу и настройкам приступайте</p>


Kontakta relaja Relay contact Kontaktreialis Zestyk przeklaknika Réle csatlakozó Контакт реle 8 A	Breme/ Potrošivač/ Load/ Belastungen/ Obciäženie/ Terhelés/ Нагрузки								
		AC5b	AC5a	10µF AC5a	AC5a	AC1 AC5a	AC3 AC5a	AC15	DC1 (24/110/220 V)
AgNi	500 W	x	x	x	x	2500 VA	x	125 VA	10A/0.49 A/0.33A

Opis / Opis / Description / Beschreibung / Opis / Termék leírás / Описание устройства



- | | | | |
|-----|---|---|---|
| • 1 | ① Priklučitev napajanja
Priklučenje napajanja
Supply terminals
Versorgungsklemmen
Zácišči napäcia zasilania
Tápcsatlakozók
Клеммы питания | ② Nadzorovanje vhoda (samo AC)
Nadzir ulaza (samo AC)
Measuring input (only AC)
Meßeingang (allein AC)
Wejście mierzenia (tylko AC)
Mérőberemenet
Ввод замера (только AC) | ③ Indikator izhoda
Indikator izlaza
Output indication
Anzeige
Signalizacija wejścia
Jelzések
Индикация вывода |
| • 2 | ④ Nastavitev toka v %
Namještenje struje u %
Adjusting current in %
Stromeinstellung
Nastawianie poziomu prądu w %
Áramküszöb beállítás
Настройка уровня тока | ⑤ Nastavljanje pauze
Namještenje pauze
Adjusting time pause
Einstellung der Zeitverzögerung
Nastawianie czasowego przedłużenia
Késztörök beállítás
Настройка временных задержек | ⑥ Izhodni kontakt
Izlazni kontakt
Output contact
Ausgangskontakte
Zéskyti wyjściowe
Kimeneti csatlakozó
Клеммы выхода |
| • 3 | | | |

Funkcije /Funkcjié/ Functions / Funktionen / Funkcje / Mûködés / Функции



monitoring relay PRI-51 is designated to monitor current levels in one-phase AC circuits. Its fluent setting of actuating current predeterminate this relay for many applications. Output relay is in normal state open. In case a set current level is exceeded, relay closes after a delay (0.5 - 10s). Whe returning from a faulty state to normal, hysteresis (5%) applies. Multi-voltage is an advantage of this relay. It is possible to monitor load, which doesn't have the same supply as the monitoring relay PRI-51. It is possible to increase the range of PRI-51 by using an external current transformer.

berwachungsrelais PRI-51 dient zur Kontrolle der Stromhöhe in den einphasigen AC-Kreise. Fließende Einstellung der Auslösestromhöhe bestimmt die Überwachungsrelais für viele verschiedene Anwendungen voraus. Ausgangsrelais ist im Stillstand aufgemacht. Bei der Überschreitung des eingestellten Stromhöhe das Relais nach der eingestellten Verzögerung (0,5-5s) schaltet. Bei der Rückkehr zum Fehlerzustand in den Normalzustand erhält Mysterie (5%). Ein Vorteil dieses Relais ist Universalsversorgung. Es ist möglich die Belastung zu überwachen, die nicht gleiche Versorgung wie Überwachungsrelais PRI-51 hat. Umfangreich PRI-51 mögliche Hilfe mit dem externen Stromwandler zu erhöhen.

Nadzorczy przekaźnik PRI-51 służy do nadzoru poziomu prądu w jednofazowych obwodach AC. Plynna regulację poziomu prądu przekaźnik kontrolny przeznacza do wielu różnych aplikacji. Wyjściowy przekaźnik jest w normalnych warunkach wyłączony. Przy przekroczeniu nastawionego poziomu prądu przekaźnik włączy się p na nastawionym przedziale (0,5–10s). Przy powrocie z błędnej pozycji do normalnej zatrzymuje się histeresa (5%). Zaletą tego przekaźnika jest uniwersalne zasilanie. Jest możliwość monitorowania obciążenia, które nie ma dnakowego zasilania jak przekaźnik nadzorczy PRI-31.



W zakresie PRI-51 jest możliwość powiększyć za pomocą zewnętrznego transformatora prądowego.

PRI-51 –es típusú áramfigyelő relé az áram értékét figyeli egyfázisú, váltóáramú hálózatokon. Normál állapotban a kimeneti relé kikapcsolt állapotban van. A beállított áramot túlélve, időközlekedés leletével után a relé bekapcsol. A normál állapotba való visszatérést a beállított hiszterezis (5%) vezéri. A relé további előnye az univerzális tápellátás. A relével figyelhető am tartoanyára áramátváltával kiterjeszthető.


Контрольное реле PRI-51 предназначено для слежения за силой тока в однофазных АС цепях. Главная настройка уровня силы тока позволяет использовать реле в самых базовых целях. Выходные реле в нормальном состоянии разомкнуты. При превышении установленного уровня тока реле, по истечению настроенного времени задержки (0.5-10с), замкнётся. При возвращении из ошибочного состояния в нормальное проявляется гистерезис (5%). Выгодой этого реле является всережимное подключение. Можно ониторировать нагрузку, которая не имеет того же подключения, что и контрольное реле PRI-51. Предел измерения тока может быть увеличен с помощью внешнего токового трансформатора.

Tehnični podatki	Tehnični podaci	Technical parameters	Technische Daten	Parametry techniczne	Technikai paraméterek	Технические данные	PRI-51
Napajalni tokokrog:	Naponski strujni krug	Supply	Versorgungskreis	Obvod zasilania	Tápellátás	Питание	
Kontakti:	Kontakatai	Supply terminals:	Versorgungsklemmen:	Zaciski zasilania:	Tápcsatlakozók:	Клеммы питания:	A1 - A2
Napajanje:	Napajanje:	Supply voltage:	Versorgungsspannung:	Napięcie zasilania:	Tápfeszültség	Напряжение питания:	AC 24 - 240 V and DC 24 V (AC 50 - 60 Hz)
Poraba:	Potrošnja:	Consumption:	Leistungsaufnahme:	Znamionový pobór mocy:	Teljesítménylevelétel:	Мощность:	max. 1,5 VA
Toleranca napajalne napetosti:	Toleranca napajalnog napona:	Supply voltage tolerance:	Toleranz:	Tolerancja napięcia zasilania:	Tápfeszültség türeš:	Dopuszczalne naprężenie zasilania:	-15 %; +10 %
Merjeni tokokrog:	Mjerni strujni krug	Measuring circuit	Messkreis	Obwód mierzenia	Mérés	Контур замера	
Priklučitev Bremena:	Opterećenje:	Load connection:	Lastanschluß:	Podlaženje občajenja:	Terhelés:	Подключение нагрузки:	mezi B2 - B1
Tokova območja:	Strujna područja:	Current range:	Strombereich:	Zakres prądu:	Áramtartományok:	Диапазон тока:	
Max trajni tok:	Max. trajna struja:	Max. permanent current:	Max. Dauerstrom:	Maks. prąd trwał:	Max. permanent current:	Макс. постоянный ток:	PRI-51/1 AC 0,1-1A PRI-51/2 AC 0,2-2A PRI-51/5 AC 0,5-5A PRI-51/8 AC 0,8-8A PRI-51/16 AC 1,6-16A
Vkloniti tok < 1ms:	Ukloplna struja < 1ms:	Inrush overload <1ms:	Höchstüberlastung <1ms:	Maks. przejęcenie <1ms:	Inrush overload <1ms:	Пиковая перегрузка <1ms:	100 A
Nastavljanje tokova:	Namještanje struje:	Current adjustment:	Stromwerteinstellung:	Nastawianie wartości:	Current adjustment:	Настройка величины тока:	potenciometer /potenciomētr/potentiometer
Nastavitev zakasnitve:	Namještanje zatezanja:	Time delay:	Zeitzverzögerung:	Czasowe przedłużenie:	Időszelletetés:	Временная задержка:	nastavljuvo /namjestljivo/adjustable 0,5 - 10 s
Natančnost:	Točnost	Accuracy	Genaugkeit	Dokladnosć	Pontosság	Точность	
Natančnost nastavitev:	Točnost podešavanja:	Setting accuracy:	Einstellungsgenauigkeit:	Dokladnosć nastawienia:	Ismétlési pontosság:	Точность настройки (механ.):	5 %
Časovno odstopanje:	Vremensko odstupanje:	Repeat accuracy:	Wiederholgenauigkeit:	Dokladnosć powtórzeń:	Ismétlési pontosság:Hőmérséklet	Точность повторения:	<1 %
Temperaturni koeficijent:	Temperaturni koeficijent:	Temperature dependency:	Abhängigkeit von Temperatur:	Zavisimost' ot temperatury:	érzékenys.:	Зависимость от температуры:	<0,1% /°C
Krajne tolerančne vrijednosti:	Krajne tolerančne vrijednosti:	Limit values tolerance:	Grenzwerttoleranz:	Tolerancja wartości ekstremalnych:	Határérték türés:	Допуск пограничных значений:	5 %
Natančnost histereze:	Točnost histereze:	Hysteresis (fault to OK):	Hysterese (aus Fehlestand in OK):	Histerézis:	Giszterezis (из ошибочки в норму):	Гистерезис (из ошибочки в норму):	5 %
Izhod:	Izraz:	Output	Ausgang	Wyjście	Kimenet	Выход	
Izmenični kontakti:	Izmjenični kontakti:	Number of contacts:	Anzahl der Wechsler:	Broj zestykóv:	Váltožnéntekzők:	Количество контактов:	1x izmenični/changeover, AgNi
Nazivni tok:	Nazivna struja:	Rated current:	Nennstrom:	Znamionowy prąd:	Névleges áramerőssége:	Номинальный ток:	8 A / AC1
Izklopna zmogljivost:	Izklopna možnost:	Switching capacity:	Schaltleistung:	Moc łączeniowa:	Kapsolási teljesítmény:Kimenet	Мощность коммутации:	2500 VA / AC1, 240 W / DC
Prikaz izhoda:	Prikaz izlaza:	Output indication:	Ausgangsanzeige:	Sygnalizacja wyjścia:	jelzése:	Индикация выхода:	zelená / green / rdeča/ crvena / red LED
Delovna temperatura:	Pracovna teplota:	Operating temperature:	Umgebungstemperatur:	Temperatura robocza:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20 ... +55°C
Temperatura skladščenja:	Skladovacia teplota:	Storage temperature:	Lagertemperatur:	Temperatura składowania:	Tárolási hőmérséklet:	Складская температура:	-30...+70°C
Prebojna napetost:	Elektrická pevnosť:	Electrical strength:	Elektrische Festigkeit:	Napięcie izolacji:	Elektromos szilárdsgá:	Электрическая прочность:	4 kV napajanje-izhod/napajanje-izlaz/(supply - output)
Delovni položaj:	Pracovná poloha:	Operating position:	Arbeitsstellung:	Pozycja pracy:	Béépítési helyzet:	Рабочее положение:	katerkoli / bilokoj/any
Montaža:	Upvenenie:	Mounting:	Befestigung/DIN-Schiene:	Mocowanie:	Szerelés:	Монтаж:	DIN rail EN 60715
Stopnja zaščite:	Krytie:	Protection degree:	Schutzzart/frontseitig:	Stopnie ochrony obudovy:	Védeottségi fok:	Защита:	IP 40 iz prednje ploče/ sa predne ploče /from front panel
Prenapetostna kategorija:	Kategória prepäťia:	Overvoltage category:	Spannungsbegrenzungsklasse	Kategória prizpěvč:	Tülfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.
Stopnja onesnaženosti:	Stupeň znečistenia:	Pollution degree:	Verschmutzungsgrad:	Stopień nieczystości:	Szennyezettségi fok:	Степень загрязнения:	2
Max. Presek vodnika:	Prierez pripojovacích vodičov:	Max. cable size:	Anschlußquerschnitt:	Maks. przekrój kabla:	Max. kábel méret:	Сечение подключ.проводов:	max.1x2,5,max.2x1,5/z objemlo/ sa objekom/with sleeve max.1x2,5
Dimenzije:	Rozmer:	Dimensions:	Abmessung:	Wymiary:	Méret:	Размеры:	90 x 17,6 x 64 mm
Teža:	Hmotnost:	Weight:	Gewicht:	Tómeg:	Ves:		58 g
Standard:	Prišlušne normy:	Standards:	Normen:	Normy:	Normy:		EN 60255-6, EN 61010-1

Simbol / Simbol / Symbol / Symbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема Priklučitev / Priklučenje / Connection / Schaltung / Podłączenie / Bekötés / Подключение



Primer vezave: PRI-51s tokovnim transformatorjem za zvišanje toka
 Primer vezave: PRI-51 sa strujnim transformatorom za zvišanje struje
 Example of connection: PRI-51 with current transformer for current range increase




Opis / Opis/ Description / Bedienelementbeschreibung / Opis włączników DIP / A DIP kapcsoló funkciója / Описание элементов управления



- Nastavitev zaksnitve
- Podešavanje kratek zatezanja
- Setting of delay - delay of output reaction to overpassing setting current.
- Einstellung der Zeitverzögerung - Verzögerung der Ausgangsreaktion bei Überschreitung des Einstellstroms
- Nastavitev opóźnienia
- Késleltetés beállítása - a beállított érték meghaladását követően ennyi idővel kapcsol a kimenet
- Nasztrojka времени задержки
- Nastavljanje tokovega območja. Preklop releja se indicira z rdečo LED
- Podešavanje strujnog područja. Preklop releja indicira se crvenom LED
- Setting current in % of range - It's overpassing is indicated by switching on relay and shine of red LED diode.
- Einstellung des Strommaeins im % aus Bereich - Stromüberschreitung wird durch Relais schaltung und rote LED Diode indiziert.
- Nastawianie zasilania w % zakresu - Przeciążenie jest syginalizowane świecącą diodą LED.
- Az áramküszöb beállítása a mééréstartomány % -ban - Az érték túllépését a relé kapcsolása és a piros LED diódá jelzi.
- Настројка уровня силы тока в % - Превышение этого показателя отмечается индикацией светящегося красного LED

Tokovni transformator SR / Strujni transformator SR / Current transformer SR / Stromwandler SR / Transformator prądowy SR / SR típusú áramváltók / Токовый трансформатор SR



- eno-fazna rešitev,možnost montaže na DIN letvu
- definiran kot pribor za PRI,za povečanje max. nadzorovan struje
- max.premre žice do 35mm
- max.dimenzije 40x10mm
- izlazna struja 0-5A
- frekvence 50-60Hz
- trajna preterečenje 1,2 x In
- Priključitev žic:
- polna žica: max. 6mm²
- standardna žica: max. 4mm²
- one-phase solution, possibility of mounting on a panele and DIN rail
- designated as an accessory to monitoring relay line PRI, to increase max. monitored current
- max. wire diameter up to 35 mm
- bar to max. dimensions 40x10 mm
- -output current : 0 - 5 A
- frequency 50 - 60 Hz
- permanent over-loadability ty:1.2 x In
- Connectivity of wires:
- full wire: max. 6 mm²
- stranded wire: max. 4 mm²

Einphasenausführung, Möglichkeit der Befestigung auf den Panelen und auf die DIN-Leiste
 - bestimmt als Nachsatz zu den Überwachungsstromrelais der Reihe PRI und das zur Erhöhung des max.
 - Überwachungsstromes. Leiter bis max. Durchschnitt 35 mm
 - Stromschiene bis max. Masse 40x10 mm
 - Ausgangsstrom: 0 - 5 A
 - Frequenz: 50 - 60 Hz
 - Dauernde Überlastungsfähigkeit: 1.2 x In Anschluss der Leiter:
 - Eindrähtiger Leiter: max. 6 mm²
 - Seil: max. 4 mm²

A PRI típusú áramfigyelők tar tozékok,a max. figyelhető áram növelése érdekében
 - 1-fázisú, anélkül is rögzíthető
 - Bus-bar max. méret 40x10 mm
 - Kimeneti áram: 0 - 5 A
 - Frekvencia: 50 - 60 Hz
 - Túlerhelési kapacitás: 1.2 x In
 - Max. kábel méret:
 - max. 6 mm²
 - max. 4 mm²

Akcesoria dla nadzorczych przełączników prądowych PRI, czyli do powiększenia maksymalnego prądu nadzorowanego
 - 1-fazowy, możliwość mocowania na panelu i na DIN рейку
 - Maks. podłączenie do wymiaru 40x10 mm
 - Prąd wyjściowy: 0 - 5 A
 - Częstotliwość: 50 - 60 Hz
 - Przeciążenie trwałe: 1.2 x In
 - Maks. przekrój kabla:
 - przewód miks. 6 mm²
 - linka miks. 4 mm²

Вспомогательное оборудование для реле контроля силы тока PRI, для увеличения максимальной силы тока
 - 1-фазовый, возможность монтирования на панели и на DIN рейку
 - Ширина максимального размера 40x10 mm
 - Выходной ток: 0 - 5 A
 - Частота: 50 - 60 Hz
 - Постоянная устойчивость к перегрузкам: 1.2 x In
 - Подключение проводов:
 - сплошной провод макс. 6 mm²
 - тросовый провод макс. 4 mm²